



## INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 304

**DATA:** 21 de Fevereiro de 2002

**MODELOS:** GT-1430 / GT-1433 / GT-2030/ GT-2033 / M-14i / M-20i / SM-14 / SM-20

**ASSUNTO:** Inclusão de Item / Item alternativo

### **ATENÇÃO !!!**

Senhores Técnicos,

Pedimos que seja incluso nos Manuais de Serviço o item alternativo relacionado abaixo:

<b>APLIC</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CÓDIGO</b>
IC501A	CI TB 1238BN	170203001902V

#### **OBSERVAÇÕES / PROCEDIMENTOS:**

- 1) A posição original na PCI, onde está localizado este componente, corresponde à "IC501"(Provável componente utilizado: CI TB 1231CN; Código: 170096001901V), porém, como foi cadastrado um item alternativo, quando o mesmo for solicitado, considerar a posição como "IC501A"(Componente correspondente: CI TB 1238BN; Código: 170203001902V).
- 2) Ambos os CI's, são similares, porém, deve-se adotar como procedimento para a troca dos mesmos, efetuar o "Pedido" do "CI" com a mesma descrição(Vide descrição no corpo do CI).

**Caso de dúvida, por favor entre em contato com o Orientador Técnico de sua Região.**

**TREINAMENTO / SAT**